

Systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollinstruktion för: 24. Övernattningslokaler



Beskrivning

Övernattningslokaler i skolor ställer högre krav på brandskyddet än vanliga undervisningslokaler. Av den anledningen är det nödvändigt att säkerställa så de anpassningsåtgärder som är utförda är intakta och fungerande.

Ett beslut i Kommunfullmäktige reglerar brandskyddsnivån och antalet övernattningsplatser för varje skola.

Varje höst ska skolan kontrollera att antalet övernattningsplatser stämmer. Vid förändringar måste dokumentationen uppdateras på skolans bekostnad. Beställningen görs av skolan till SISAB.

Övernattningslokaler

Kontrollera att

- 24.1 Förläggningsöversikten och ritningarna över sovytor publicerade i FasIT stämmer överens med faktiska förhållanden
- 24.2 Antalet tillgängliga övernattningsplatser stämmer överens med förläggningsöversikten.
- 24.3 Belysta utrymningsskyltar fungerar, inte felindikerar och är årskontrollerade. Se kontrollinstruktion 4.1
- 24.4 Nödbelysningar i övernattningslokalen och utrymningsvägen fungerar och inte felindikerar. Se kontrollinstruktion 7.1
- 24.5 Utrymningsplanerna stämmer och finns på insidan av dörren till övernattningslokalerna. Se kontrollinstruktion 3.1
- 24.6 Branddörrar utmed hela utrymningsvägarna ska ha tillhållning. Det innebär att de ska gå i lås när man öppnar den cirka 20 cm, släpper den och bara går att öppna genom att trycka ner dörrhandtaget. Se kontrollinstruktion 8.1
- 24.7 Samtliga branddörrar hela utrymningsvägarna har fungerande dörrstängare. Se kontrollinstruktion 8.2



- 24.8** Handbrandsläckare finns i direkt anslutning till övernattningslokalerna och fungerar
Se kontrollinstruktion 12.1
- 24.9** Anmärkningar från tidigare SBA-kontroller är åtgärdade
Se kontrollinstruktion 23.2

